

# 木津川ダム群定期水質調査結果

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	12月15日	9:32	12.8	11.8	3.2	10.9	7.6	0.8	2.8	3.8	1.8E+01	0.037	0.993	2.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月15日	9:44	14.8	12.9	1.0	9.1	7.4	0.7	2.8	1.0	2.2E+01	0.021	0.899	2.5
	流入地点(名張川) 2割水深		12月15日	10:50	13.8	11.8	1.6	11.6	7.9	0.7	2.5	2.5	8.4E+01	0.076	1.012	1.9
青蓮寺ダム	放流地点	-	12月6日	10:00	14.0	12.8	0.6	10.0	7.4	0.5	2.1	<1	6.0E+00	0.007	0.428	1.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月6日	9:57	13.0	13.4	0.7	8.5	7.4	0.5	2.1	<1	4.0E+00	0.007	0.410	2.0
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		12月6日	11:20	9.8	7.2	0.4	12.1	7.9	0.4	1.7	<1	1.4E+01	0.006	0.319	1.7
室生ダム	放流地点	-	12月5日	9:40	7.2	11.8	1.3	10.8	7.8	1.2	3.0	2.8	1.0E+01	0.018	0.661	10.1
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月5日	9:40	7.5	12.0	1.5	9.3	7.5	1.0	2.9	2.8	5.0E+00	0.017	0.610	4.9
	流入地点(宇陀川) 2割水深		12月5日	11:00	8.0	7.7	0.9	10.8	7.9	1.3	2.3	1.2	7.8E+01	0.024	0.941	1.4
比奈知ダム	放流地点	-	12月7日	9:55	16.0	12.7	1.4	10.3	7.6	1.0	1.7	1.6	1.2E+01	0.009	0.462	1.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月7日	9:45	12.6	12.3	1.8	9.1	7.5	0.7	1.6	1.4	4.0E+00	0.009	0.458	3.2
	流入地点(名張川) 2割水深		12月7日	10:30	15.0	8.9	0.5	12.7	8.4	1.0	1.5	<1	1.4E+01	0.007	0.384	2.3
布目ダム	放流地点	-	12月13日	9:30	10.2	12.2	3.9	10.0	7.5	0.8	3.8	6.4	7.8E+01	0.037	0.889	7.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月13日	9:50	11.2	12.6	1.8	7.9	7.3	0.5	3.1	1.7	9.0E+00	0.023	0.839	1.9
	流入地点(布目川) 2割水深		12月13日	10:18	10.9	9.8	1.5	11.1	7.8	0.7	3.2	1.4	1.1E+02	0.037	0.830	1.7