

## 木津川ダム群定期水質調査結果

令和 6年 2月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	2月7日	9:25	6.5	8.1	1.6	10.4	7.4	1.2	3.5	1.5	<1.0E+00	0.033	1.033	2.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		2月7日	9:39	6.8	7.9	1.2	10.3	7.5	0.7	3.7	0.8	2.0E+00	0.022	0.917	4.4
	流入地点(名張川) 2割水深		2月7日	10:54	8.7	5.8	2.9	13.1	7.9	1.2	4.3	3.5	1.3E+02	0.056	1.065	3.1
青蓮寺ダム	放流地点	-	2月14日	9:34	9.6	7.5	1.6	11.5	7.4	0.6	2.0	0.8	1.0E+00	0.008	0.470	0.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		2月14日	9:37	7.4	8.0	1.2	10.3	7.4	0.5	1.7	0.7	1.0E+00	0.008	0.354	1.1
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		2月14日	10:58	10.5	5.6	0.8	12.8	7.8	0.5	1.8	1.1	5.0E+00	0.006	0.503	1.8
室生ダム	放流地点	-	2月13日	9:34	3.5	6.6	1.2	12.5	7.7	0.9	2.4	0.8	2.0E+00	0.014	0.621	1.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		2月13日	9:33	10.4	6.6	1.4	10.6	7.5	1.0	2.5	0.8	4.0E+00	0.011	0.644	2.3
	流入地点(宇陀川) 2割水深		2月13日	10:44	10.9	6.4	2.3	13.2	7.9	1.1	2.6	2.7	2.7E+02	0.029	1.089	2.3
比奈知ダム	放流地点	-	2月15日	9:44	14.7	6.9	1.9	11.6	7.6	0.7	2.0	1.4	1.8E+01	0.008	0.331	1.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		2月15日	9:42	14.7	6.9	1.8	11.3	7.6	0.5	1.8	1.3	2.0E+00	0.008	0.364	2.4
	流入地点(名張川) 2割水深		2月15日	10:17	14.8	8.5	0.8	12.9	8.3	0.8	1.9	1.3	7.0E+00	0.009	0.352	1.4
布目ダム	放流地点	-	2月6日	9:50	5.4	7.4	2.7	11.6	7.6	1.0	3.4	3.4	1.0E+01	0.027	0.857	5.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		2月6日	10:34	6.9	7.5	2.0	9.9	7.4	0.7	3.5	1.4	6.0E+00	0.020	0.833	3.9
	流入地点(布目川) 2割水深		2月6日	10:42	5.8	5.0	8.2	12.6	7.5	1.9	6.2	9.0	4.4E+02	0.067	1.259	9.5
川上ダム	放流地点	-	2月8日	10:13	7.2	6.9	1.0	12.3	7.7	0.9	3.3	0.7	2.0E+01	0.010	0.522	2.0
	貯水池内基準点 表層0.5m		2月8日	9:47	7.7	9.9	0.7	9.3	7.3	0.5	3.5	0.4	1.0E+00	0.011	0.541	1.8
	流入地点(川上川) 2割水深		2月8日	10:51	9.6	9.8	0.8	9.3	7.3	0.7	3.5	0.8	1.0E+00	0.007	0.513	1.9
	流入地点(前深瀬川) 2割水深		2月8日	11:54	7.1	9.8	0.7	9.4	7.4	0.7	3.5	0.5	1.0E+00	0.008	0.522	1.7