

木津川ダム群定期水質調査結果

令和 6年 3月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	3月5日	12:17	6.3	7.4	1.6	10.0	7.4	1.1	3.0	1.5	1.0E+00	0.022	1.010	2.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		3月5日	9:54	6.3	8.6	2.5	14.0	8.6	2.2	4.2	3.0	2.0E+00	0.018	0.915	11.3
	流入地点(名張川) 2割水深		3月5日	10:52	6.9	7.8	3.3	11.9	7.7	1.2	3.4	4.3	5.4E+01	0.052	0.968	3.2
青蓮寺ダム	放流地点	-	3月13日	9:37	6.9	7.6	1.0	11.3	7.5	<0.5	1.8	<1	2.0E+00	0.005	0.443	1.9
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		3月13日	9:40	6.4	7.5	1.1	10.9	7.5	<0.5	1.8	1.1	3.0E+00	0.005	0.497	1.8
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		3月13日	11:12	6.0	5.9	3.0	12.5	7.5	0.6	2.8	5.3	3.6E+01	0.014	0.540	2.8
室生ダム	放流地点	-	3月12日	9:45	7.1	7.2	2.0	12.0	7.7	1.7	3.1	1.5	4.0E+00	0.015	0.683	4.9
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		3月12日	9:45	7.5	7.9	1.6	11.7	7.7	1.6	2.6	1.3	<1.0E+00	0.015	0.683	7.1
	流入地点(宇陀川) 2割水深		3月12日	11:10	6.9	7.4	20.5	11.5	7.6	4.4	9.7	79.8	1.1E+03	0.204	1.201	28.5
比奈知ダム	放流地点	-	3月14日	9:43	10.3	7.2	1.5	11.7	7.7	0.5	1.9	1.3	1.2E+01	0.008	0.477	2.9
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		3月14日	9:42	6.1	6.8	1.7	11.4	7.6	0.6	1.9	1.4	1.0E+00	0.008	0.506	3.2
	流入地点(名張川) 2割水深		3月14日	10:23	10.0	6.5	1.0	12.8	7.8	<0.5	2.0	2.2	9.0E+00	0.015	0.521	1.9
布目ダム	放流地点	-	3月6日	9:30	7.9	7.6	2.3	11.4	7.6	0.9	3.7	2.2	2.0E+00	0.019	0.806	7.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		3月6日	10:21	7.8	7.8	2.3	12.3	7.7	1.2	3.6	2.2	<1.0E+00	0.022	0.953	13.7
	流入地点(布目川) 2割水深		3月6日	10:10	8.2	6.7	16.3	12.0	7.5	2.0	7.4	21.8	3.8E+02	0.121	1.015	4.1
川上ダム	放流地点	-	3月7日	11:26	9.6	9.2	1.5	12.0	7.7	0.7	3.3	2.4	1.0E+00	0.008	0.561	3.0
	貯水池内基準点 表層0.5m		3月7日	9:47	7.3	9.0	1.0	9.9	7.3	<0.5	3.2	<1	1.0E+00	0.006	0.547	1.5
	流入地点(川上川) 2割水深		3月7日	10:15	9.2	6.0	0.7	12.8	7.7	0.6	2.1	1.0	2.6E+01	0.012	0.673	2.2
	流入地点(前深瀬川) 2割水深		3月7日	9:40	7.3	5.2	1.0	12.9	7.4	0.6	2.5	2.9	2.8E+01	0.007	0.460	2.2