

木津川ダム群定期水質調査結果

令和6年7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月9日	9:50	31.2	25.8	3.7	8.8	7.4	1.0	3.3	4.5	8	0.052	0.824	1.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月9日	10:31	33.2	25.3	4.0	9.0	7.4	1.6	3.7	3.6	10	0.065	0.966	8.0
	流入地点(名張川)	2割水深	7月9日	12:08	32.1	25.4	2.1	8.8	8.0	0.7	2.9	2.9	52	0.045	0.691	1.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月17日	11:14	30.5	22.2	1.3	9.1	7.6	0.8	2.5	1.1	30	0.012	0.369	3.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月17日	9:39	29.7	26.6	0.8	9.4	7.9	1.0	2.0	0.5	1	0.013	0.298	2.9
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月17日	10:30	25.6	21.3	1.4	9.2	7.7	0.6	2.5	3.1	140	0.012	0.343	0.9
室生ダム	放流地点	-	7月16日	9:48	26.1	22.5	5.8	10.2	7.6	0.9	4.2	6.3	98	0.066	0.628	2.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月16日	9:50	29.9	25.0	3.9	10.0	7.7	1.3	4.0	2.4	35	0.043	0.519	7.6
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月16日	11:13	27.5	25.0	10.3	9.3	7.8	1.2	7.0	19.6	1200	0.110	0.691	2.4
比奈知ダム	放流地点	-	7月18日	9:47	29.8	23.5	2.8	9.4	7.7	1.5	3.3	3.1	19	0.020	0.482	10.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月18日	9:42	29.7	27.6	2.5	11.3	9.2	1.4	3.4	2.0	<1	0.015	0.249	9.7
	流入地点(名張川)	2割水深	7月18日	10:25	32.7	22.5	1.4	9.5	8.0	1.0	2.3	3.3	86	0.022	0.394	1.2
布目ダム	放流地点	-	7月10日	9:55	30.6	24.0	2.8	9.0	7.3	1.2	5.1	2.7	6	0.057	0.758	1.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月10日	12:22	32.5	25.8	5.4	10.6	7.8	2.9	6.2	3.2	6	0.061	0.833	11.2
	流入地点(布目川)	2割水深	7月10日	10:31	32.5	22.7	2.7	9.3	7.7	1.0	4.2	5.4	340	0.040	0.594	1.8
川上ダム	放流地点	-	7月11日	13:16	25.9	21.2	4.5	8.9	7.5	1.1	4.3	5.9	490	0.028	0.619	3.9
	貯水池内基準点	表層0.5m	7月11日	12:18	25.1	20.6	2.0	9.2	7.3	1.3	3.6	2.0	16	0.014	0.551	6.1
	流入地点(川上川)	2割水深	7月11日	10:48	25.8	20.1	12.8	8.9	7.6	1.3	8.9	25.0	1200	0.059	0.952	2.0
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	7月11日	10:15	25.1	20.6	7.1	9.0	7.5	1.3	6.4	14.7	800	0.043	0.686	1.6