

木津川ダム群定期水質調査結果

令和6年8月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	8月7日	9:40	34.6	29.7	2.0	5.9	7.3	1.4	3.3	3.5	1	0.039	0.938	1.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月7日	10:13	32.8	29.7	2.1	6.7	7.4	1.3	3.0	2.1	2	0.039	0.866	5.0
	流入地点(名張川)	2割水深	8月7日	11:05	31.5	28.1	2.1	9.1	7.6	1.2	4.3	7.1	400	0.068	0.785	4.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	8月14日	9:38	30.1	22.0	1.1	8.3	7.2	0.6	2.5	1.7	<1	0.008	0.406	2.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月14日	9:40	33.2	30.6	1.6	10.1	9.0	0.7	2.4	2.2	<1	0.009	0.138	3.4
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	8月14日	11:13	28.9	27.3	1.6	8.3	8.4	0.8	2.2	3.7	38	0.015	0.330	1.7
室生ダム	放流地点	-	8月13日	9:40	30.0	27.8	1.0	9.0	7.6	2.1	2.9	1.4	3	0.030	0.548	1.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月13日	9:35	35.8	28.4	1.1	6.9	7.5	0.6	2.8	1.1	<1	0.029	0.602	2.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	8月13日	11:10	34.1	29.0	1.2	9.2	8.2	1.4	3.0	4.6	40	0.051	0.628	2.1
比奈知ダム	放流地点	-	8月15日	9:52	32.5	28.4	2.0	8.1	8.3	1.2	3.4	2.3	1	0.013	0.294	4.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月15日	9:48	29.5	30.8	2.7	10.6	9.2	1.8	3.7	2.3	<1	0.014	0.308	6.0
	流入地点(名張川)	2割水深	8月15日	10:26	30.9	27.5	1.4	9.0	8.6	1.9	2.4	4.6	28	0.021	0.468	1.4
布目ダム	放流地点	-	8月6日	9:42	33.9	28.4	1.8	8.5	7.4	0.9	4.1	2.2	9	0.039	0.677	4.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月6日	10:18	39.5	28.7	2.3	10.7	8.3	1.4	4.8	5.9	28	0.044	0.686	15.2
	流入地点(布目川)	2割水深	8月6日	10:44	33.4	26.7	8.5	9.1	7.4	1.9	9.3	31.2	1100	0.144	1.136	3.8
川上ダム	放流地点	-	8月8日	11:42	32.9	25.7	1.7	9.5	7.7	1.2	2.8	3.2	44	0.020	0.563	3.2
	貯水池内基準点	表層0.5m	8月8日	12:34	32.0	25.9	2.1	9.9	7.4	1.3	3.2	2.2	1	0.012	0.465	6.3
	流入地点(川上川)	2割水深	8月8日	11:00	32.4	23.5	2.1	9.6	7.9	1.3	2.6	6.6	150	0.030	0.590	1.2
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	8月8日	10:24	30.4	25.8	1.9	10.4	8.1	1.6	2.6	5.6	170	0.022	0.398	1.2