

木津川ダム群定期水質調査結果

令和6年10月

(速報値)

	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
ダム名	地点名 単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点 －	10月2日	9:33	27.5	26.7	2.4	6.1	7.3	1.2	2.8	3.2	4	0.043	1.005	2.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	10月2日	9:53	30.2	26.8	2.1	6.7	7.4	1.1	2.5	1.5	2	0.038	0.845	2.7
	流入地点(名張川) 2割水深	10月2日	10:40	28.7	24.8	1.5	9.2	8.0	1.0	3.0	1.8	120	0.071	0.975	2.3
青蓮寺ダム	放流地点 －	10月9日	9:38	17.9	22.8	1.1	8.3	7.5	1.1	2.4	0.8	2	0.024	0.393	2.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	10月9日	9:42	18.5	23.6	0.9	8.7	7.8	1.0	2.1	0.7	4	0.021	0.764	1.8
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深	10月9日	10:26	17.2	18.5	3.8	9.2	7.8	1.2	4.0	11.9	670	0.032	0.531	3.5
室生ダム	放流地点 －	10月8日	9:32	22.2	24.5	1.7	9.0	7.8	0.8	3.2	2.4	34	0.228	0.612	3.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	10月8日	9:30	23.9	24.8	2.4	7.1	7.5	1.1	2.8	1.5	14	0.058	1.460	6.9
	流入地点(宇陀川) 2割水深	10月8日	10:42	21.6	21.7	3.0	9.0	8.0	1.2	4.8	7.0	650	0.067	1.033	2.3
比奈知ダム	放流地点 －	10月10日	9:43	21.8	22.0	1.8	8.5	7.6	1.5	2.7	1.5	8	0.007	0.469	6.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	10月10日	9:45	23.3	22.8	2.4	10.3	9.0	0.9	3.2	2.0	3	0.007	0.360	8.5
	流入地点(名張川) 2割水深	10月10日	10:17	21.0	19.6	1.2	9.8	8.1	0.8	2.8	2.8	130	0.014	0.591	1.1
布目ダム	放流地点 －	10月1日	9:28	26.2	26.2	1.5	7.9	7.4	1.1	3.8	1.9	26	0.023	0.650	2.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	10月1日	10:14	31.0	26.9	1.8	7.0	7.3	1.3	4.0	2.7	4	0.020	0.623	6.1
	流入地点(布目川) 2割水深	10月1日	10:02	27.5	21.1	1.4	9.3	7.8	1.1	3.3	3.0	490	0.045	0.890	1.1
川上ダム	放流地点 －	10月7日	10:50	28.3	21.3	3.5	10.3	8.0	0.8	2.3	4.7	370	0.034	0.784	1.2
	貯水池内基準点 表層0.5m	10月7日	9:43	29.2	25.3	1.8	10.1	7.5	0.9	2.9	3.4	15	0.015	0.612	11.9
	流入地点(川上川) 2割水深	10月7日	10:13	27.8	20.1	3.3	9.6	7.9	0.8	2.6	6.6	560	0.028	0.851	0.9
	流入地点(前深瀬川) 2割水深	10月7日	9:45	28.0	20.7	2.0	9.7	7.8	1.0	1.7	3.2	140	0.020	0.566	1.0