

木津川ダム群定期水質調査結果

令和6年11月

(速報値)

	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
ダム名	地点名 単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点 —	11月6日	12:00	20.0	19.7	8.9	7.9	7.3	0.9	4.9	7.0	120	0.089	1.161	2.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	11月6日	9:53	18.4	20.7	2.2	8.8	7.5	0.7	3.6	2.4	50	0.047	0.899	7.6
	流入地点(名張川) 2割水深	11月6日	9:47	18.5	16.8	1.9	9.9	7.7	0.5	3.2	3.3	140	0.059	0.861	0.8
青蓮寺ダム	放流地点 —	11月13日	9:37	16.9	18.0	1.0	9.1	7.2	0.5	2.1	0.9	2	0.007	0.525	2.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	11月13日	9:46	16.2	18.3	0.9	7.6	7.3	0.7	2.1	0.9	<1	0.008	0.521	2.6
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深	11月13日	11:02	14.3	13.8	0.4	10.3	7.9	0.8	1.2	0.5	26	0.005	0.407	1.0
室生ダム	放流地点 —	11月12日	9:34	14.7	17.8	1.3	9.3	7.7	0.5	2.5	1.1	6	0.207	1.218	1.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	11月12日	9:40	17.4	18.4	1.5	8.0	7.5	0.9	2.8	1.4	8	0.146	0.885	1.7
	流入地点(宇陀川) 2割水深	11月12日	10:46	15.0	14.8	1.1	10.6	8.1	0.7	2.6	1.2	57	0.273	1.615	0.7
比奈知ダム	放流地点 —	11月14日	9:50	14.0	17.1	1.1	9.2	7.6	0.8	1.9	1.1	3	0.007	0.522	2.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	11月14日	9:47	14.6	17.3	1.0	7.4	7.5	0.7	1.7	0.5	6	0.007	0.515	2.4
	流入地点(名張川) 2割水深	11月14日	10:22	14.8	12.7	0.8	11.1	8.1	0.6	1.4	1.3	30	0.006	0.485	1.0
布目ダム	放流地点 —	11月5日	9:46	19.0	20.2	6.7	8.4	7.4	1.0	4.4	6.0	110	0.039	0.573	1.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	11月5日	10:20	20.6	20.8	2.1	6.6	7.3	0.9	3.5	1.6	14	0.020	0.617	2.4
	流入地点(布目川) 2割水深	11月5日	10:56	19.1	15.1	2.8	9.9	7.7	0.9	3.6	3.4	100	0.040	0.821	1.4
川上ダム	放流地点 —	11月7日	11:47	14.9	13.4	1.8	11.0	7.9	0.4	2.4	3.2	40	0.013	1.009	0.7
	貯水池内基準点 表層0.5m	11月7日	9:41	11.6	21.4	1.9	9.0	7.5	0.6	3.0	3.1	12	0.013	0.542	12.4
	流入地点(川上川) 2割水深	11月7日	10:18	12.0	12.6	1.4	10.5	7.8	0.4	2.1	4.8	90	0.019	0.865	0.7
	流入地点(前深瀬川) 2割水深	11月7日	9:43	11.2	12.5	0.8	10.7	7.6	0.5	1.9	1.9	90	0.011	0.574	0.5