

木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年1月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	－	1月9日	9:26	2.9	9.0	2.1	9.0	7.5	1.1	3.9	2.0	2	0.035	1.106	1.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月9日	9:42	3.4	9.9	0.9	8.8	7.4	0.7	3.2	0.5	2	0.032	1.183	1.9
	流入地点(名張川)	2割水深	1月9日	10:37	5.0	4.6	1.2	13.7	7.9	1.1	3.3	1.5	22	0.046	0.872	3.5
青蓮寺ダム	放流地点	－	1月15日	9:35	7.0	8.1	1.2	11.2	7.4	0.6	1.6	0.3	<1	0.005	0.462	1.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月15日	9:45	7.3	8.1	1.2	9.4	7.4	0.4	1.3	0.7	<1	0.005	0.418	1.2
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	1月15日	10:57	6.0	4.6	0.8	13.1	7.8	0.6	1.5	0.8	1	0.004	0.292	1.7
室生ダム	放流地点	－	1月14日	9:42	5.9	7.5	2.0	12.0	7.6	0.6	3.0	1.6	4	0.015	0.779	1.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月14日	9:47	6.0	7.7	2.5	9.2	7.5	0.8	2.7	1.4	2	0.015	0.808	1.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	1月14日	10:52	6.1	5.4	0.8	14.8	8.3	1.0	2.7	1.1	14	0.013	0.966	2.1
比奈知ダム	放流地点	－	1月16日	9:37	4.9	7.3	1.5	11.6	7.7	0.7	1.4	1.7	1	0.010	0.511	4.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月16日	9:43	4.7	7.6	1.3	10.8	7.6	0.5	1.2	1.0	<1	0.011	0.501	4.5
	流入地点(名張川)	2割水深	1月16日	10:10	4.2	3.3	0.3	14.2	8.0	0.5	1.2	0.4	2	0.006	0.408	0.7
布目ダム	放流地点	－	1月7日	9:57	6.0	9.2	3.0	10.1	7.4	1.3	3.7	3.0	6	0.024	0.847	2.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月7日	10:14	6.8	9.6	2.9	8.1	7.3	1.2	3.6	2.3	6	0.022	0.794	1.4
	流入地点(布目川)	2割水深	1月7日	10:38	6.4	5.1	4.0	12.5	7.7	2.3	5.0	3.9	210	0.047	1.188	8.3
川上ダム	放流地点	－	1月8日	11:10	6.0	3.9	0.3	13.5	7.9	0.3	1.6	0.6	25	0.010	0.628	0.6
	貯水池内基準点	表層0.5m	1月8日	10:08	6.6	12.1	0.9	8.8	7.3	0.6	3.1	1.2	1	0.010	0.551	3.5
	流入地点(川上川)	2割水深	1月8日	10:37	4.3	3.3	0.3	13.3	7.8	0.5	1.9	0.1	90	0.012	0.631	0.7
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	1月8日	10:11	4.0	3.9	0.3	13.3	7.6	0.5	2.1	0.9	4	0.007	0.404	0.7