

木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年2月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	—	2月5日	8:49	3.0	7.4	2.4	10.9	7.5	1.7	2.9	2.6	4	0.033	1.138	9.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月5日	9:30	2.8	7.8	1.6	11.0	7.5	1.1	3.0	1.9	1	0.026	1.082	8.9
	流入地点(名張川)	2割水深	2月5日	10:02	3.2	3.2	1.2	13.9	7.9	1.4	2.8	1.7	16	0.054	0.896	3.2
青蓮寺ダム	放流地点	—	2月12日	9:37	3.0	5.8	1.4	12.7	7.6	0.8	1.1	0.8	<1	0.014	0.507	1.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月12日	9:50	2.5	6.2	1.5	9.6	7.4	0.7	1.0	0.9	<1	0.016	0.381	1.4
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	2月12日	10:48	3.9	2.2	0.4	14.1	7.8	0.7	0.7	0.4	1	0.012	0.302	0.6
室生ダム	放流地点	—	2月10日	9:45	3.0	5.5	2.3	12.8	7.8	0.3	1.7	2.4	1	0.031	0.860	2.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月10日	9:46	3.7	5.7	2.8	10.7	7.6	0.4	1.7	2.5	<1	0.044	0.747	2.5
	流入地点(宇陀川)	2割水深	2月10日	10:56	3.0	4.0	0.8	14.7	8.1	0.7	1.6	1.0	2	0.030	1.084	1.7
比奈知ダム	放流地点	—	2月13日	9:37	5.1	5.8	1.0	12.0	7.7	0.4	1.5	0.9	1	0.014	0.468	2.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月13日	9:54	5.1	5.7	0.9	11.4	7.7	0.4	1.4	0.5	<1	0.016	0.481	1.9
	流入地点(名張川)	2割水深	2月13日	10:30	5.3	4.8	0.8	13.3	7.9	0.5	1.3	1.6	2	0.012	0.484	2.4
布目ダム	放流地点	—	2月4日	9:28	3.2	6.5	2.5	11.4	7.5	1.2	3.2	2.2	2	0.032	0.799	4.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月4日	10:05	2.7	7.2	2.1	9.9	7.4	0.8	2.7	1.5	4	0.028	0.738	3.8
	流入地点(布目川)	2割水深	2月4日	10:26	2.9	3.4	1.5	13.3	7.9	1.1	2.7	1.7	40	0.030	0.755	6.8
川上ダム	放流地点	—	2月6日	11:15	3.0	7.7	1.2	12.0	7.7	0.6	2.3	1.4	2	0.008	0.522	2.4
	貯水池内基準点	表層0.5m	2月6日	9:53	2.1	9.5	1.3	9.8	7.5	0.5	2.3	1.6	1	0.007	0.454	2.1
	流入地点(川上川)	2割水深	2月6日	10:35	2.0	0.8	0.3	14.3	7.7	0.5	1.1	0.9	5	0.008	0.569	1.7
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	2月6日	9:55	2.8	1.1	0.3	14.2	7.5	0.5	1.1	0.8	4	0.004	0.318	0.5