

木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年5月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	5月1日	9:15	21.5	12.3	1.6	9.1	7.4	1.2	3.2	1.3	1	0.022	0.939	1.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月1日	9:45	19.7	14.7	1.3	10.3	7.6	1.2	3.7	1.8	<1	0.029	0.905	5.0
	流入地点(名張川)	2割水深	5月1日	10:55	20.8	17.4	6.9	10.2	8.0	1.5	4.2	9.6	31	0.082	0.877	6.2
青蓮寺ダム	放流地点	-	5月21日	9:29	25.9	18.2	0.7	9.8	7.8	1.1	2.1	0.4	<1	0.029	0.303	1.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月21日	9:37	26.0	22.1	0.6	9.9	7.9	1.3	2.7	0.2	<1	0.028	0.258	1.0
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	5月21日	10:45	26.3	21.2	0.9	9.6	8.1	1.5	2.0	1.5	38	0.035	0.474	1.1
室生ダム	放流地点	-	5月20日	9:30	24.0	16.1	1.2	11.2	7.7	1.2	3.2	0.9	3	0.040	0.510	1.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月20日	9:33	25.9	16.9	0.8	10.1	7.6	1.5	3.2	1.0	2	0.038	0.548	1.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	5月20日	10:40	25.9	23.3	1.7	11.7	8.3	1.6	5.0	4.2	24	0.089	0.866	3.0
比奈知ダム	放流地点	-	5月22日	10:36	24.1	19.7	2.3	9.9	8.4	1.0	2.5	2.7	54	0.031	0.373	5.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月22日	10:33	26.4	22.5	1.8	10.3	8.4	0.8	2.2	2.0	<1	0.030	0.347	4.5
	流入地点(名張川)	2割水深	5月22日	11:09	26.7	21.7	3.0	9.6	8.2	1.2	3.6	6.2	250	0.061	0.634	1.9
布目ダム	放流地点	-	5月13日	9:30	21.0	11.5	1.1	11.4	7.5	0.8	2.9	0.7	5	0.013	0.857	0.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月13日	10:02	19.8	18.7	1.2	10.9	8.5	1.0	3.8	0.8	<1	0.018	0.609	2.4
	流入地点(布目川)	2割水深	5月13日	9:59	24.0	16.2	4.4	10.5	7.7	1.1	5.0	4.6	120	0.078	0.960	1.7
川上ダム	放流地点	-	5月12日	10:44	18.9	14.0	2.0	10.8	7.9	0.8	2.6	2.3	85	0.020	0.602	1.8
	貯水池内基準点	表層0.5m	5月12日	9:50	16.6	13.1	0.7	11.3	7.5	0.7	2.9	0.8	<1	0.014	0.509	1.9
	流入地点(川上川)	2割水深	5月12日	10:13	18.5	14.1	1.9	10.4	7.8	0.9	2.9	3.8	52	0.024	0.704	1.7
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	5月12日	9:45	17.0	14.7	2.6	10.6	7.6	0.7	2.5	3.4	64	0.025	0.551	1.4