

## 木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月2日	9:18	23.0	19.7	3.9	8.0	7.3	1.7	3.9	4.2	6	0.052	1.015	2.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月2日	9:40	22.6	19.4	3.3	8.2	7.3	2.1	4.2	3.4	8	0.051	0.998	3.6
	流入地点(名張川)	2割水深	6月2日	10:42	23.1	20.1	3.3	10.6	8.1	1.2	3.6	7.5	60	0.061	0.831	3.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月17日	9:33	28.3	19.3	1.3	9.3	7.7	1.5	3.1	1.8	7	0.013	0.414	14.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月17日	9:40	26.9	25.6	0.7	9.7	8.7	1.0	2.3	0.5	6	0.012	0.319	2.2
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月17日	10:57	28.5	23.8	1.1	8.6	8.2	1.0	1.9	1.9	48	0.018	0.408	1.0
室生ダム	放流地点	-	6月9日	9:32	19.2	18.5	2.3	9.6	7.7	1.1	3.0	1.9	4	0.035	0.707	2.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月9日	10:50	28.1	18.4	4.1	9.9	7.6	1.9	3.5	3.3	6	0.037	0.702	11.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月9日	10:40	22.9	21.1	2.5	9.9	8.2	1.0	3.7	4.1	14	0.070	0.900	2.8
比奈知ダム	放流地点	-	6月12日	9:57	22.0	15.5	1.3	10.0	7.7	1.1	2.3	1.1	14	0.017	0.457	7.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月12日	9:55	23.3	21.4	0.8	9.7	8.1	0.8	2.2	0.6	2	0.014	0.344	3.5
	流入地点(名張川)	2割水深	6月12日	10:30	23.5	17.9	2.4	9.8	7.9	0.7	3.1	5.5	76	0.028	0.559	2.1
布目ダム	放流地点	-	6月4日	9:45	21.0	17.7	4.0	8.3	7.4	1.4	4.4	4.1	160	0.039	0.808	1.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月4日	9:50	22.4	21.0	2.5	10.3	7.9	1.8	5.0	1.8	24	0.025	0.684	11.9
	流入地点(布目川)	2割水深	6月4日	10:23	23.0	18.5	8.4	9.6	7.5	1.7	7.6	14.3	600	0.123	0.894	2.9
川上ダム	放流地点	-	6月5日	11:08	22.0	16.7	1.7	10.9	7.7	0.7	2.7	1.8	52	0.013	0.560	3.3
	貯水池内基準点	表層0.5m	6月5日	10:50	24.1	15.2	1.4	11.1	7.4	0.6	2.7	1.4	27	0.013	0.533	3.3
	流入地点(川上川)	2割水深	6月5日	10:30	22.2	17.1	1.9	10.5	7.8	0.6	2.5	5.6	88	0.026	0.759	0.7
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	6月5日	9:55	23.2	16.7	2.1	10.7	7.5	0.3	2.7	3.7	120	0.021	0.586	0.8