

木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月3日	9:15	31.8	24.7	4.3	8.0	7.4	1.5	3.5	3.8	8	0.053	0.813	4.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月3日	9:40	31.9	25.5	6.6	9.8	7.7	2.9	4.9	5.0	10	0.061	0.795	23.0
	流入地点(名張川)	2割水深	7月3日	10:29	31.9	26.7	3.7	8.7	7.9	1.2	3.3	4.5	70	0.067	0.771	3.5
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月9日	11:07	34.0	19.1	1.4	8.8	7.3	0.9	2.6	1.2	4	0.008	0.363	8.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月9日	9:38	31.1	29.4	0.7	8.7	8.2	0.6	1.7	0.4	4	0.009	0.350	1.0
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月9日	10:21	31.0	26.1	1.1	8.8	8.3	0.4	1.4	1.3	29	0.010	0.345	0.8
室生ダム	放流地点	-	7月8日	9:33	26.5	23.9	4.2	8.3	7.4	1.0	4.6	2.7	6	0.046	0.729	1.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月8日	9:35	28.2	25.4	3.1	8.9	7.7	1.2	4.2	1.4	2	0.043	0.621	3.5
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月8日	10:45	30.9	29.2	2.3	9.6	8.3	0.9	3.7	3.3	160	0.046	0.612	3.3
比奈知ダム	放流地点	-	7月10日	9:44	29.0	26.2	0.9	9.0	8.3	1.0	2.2	0.9	9	0.010	0.366	3.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月10日	9:53	29.5	29.5	0.9	9.1	8.7	0.7	2.0	0.7	3	0.009	0.272	2.8
	流入地点(名張川)	2割水深	7月10日	10:16	31.8	27.0	1.4	9.3	8.5	1.0	2.2	3.6	57	0.018	0.356	1.9
布目ダム	放流地点	-	7月2日	9:08	28.5	23.9	2.2	8.3	7.4	1.3	4.8	1.8	18	0.044	0.720	2.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月2日	9:40	32.8	26.1	10.3	14.1	8.9	4.2	7.4	5.8	10	0.085	0.847	53.8
	流入地点(布目川)	2割水深	7月2日	9:45	31.0	24.2	2.4	8.6	7.9	1.1	4.1	2.9	110	0.071	0.749	1.3
川上ダム	放流地点	-	7月1日	11:13	33.1	21.9	1.2	9.8	7.7	1.1	2.4	1.9	40	0.013	0.516	3.5
	貯水池内基準点	表層0.5m	7月1日	9:50	32.3	21.2	1.2	11.1	7.6	1.2	2.8	1.6	6	0.017	0.486	5.8
	流入地点(川上川)	2割水深	7月1日	10:38	32.1	23.4	1.2	9.0	7.9	1.3	2.0	3.2	120	0.023	0.744	1.3
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	7月1日	9:49	29.5	23.6	1.1	9.3	7.6	1.2	2.4	3.1	130	0.018	0.565	1.0