

木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年8月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	—	8月6日	13:54	35.5	30.5	1.7	3.1	7.1	1.4	3.7	2.5	76	0.065	1.437	4.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月6日	11:00	33.5	30.9	2.0	3.1	7.2	1.5	3.6	1.6	<1	0.047	0.876	6.7
	流入地点(名張川)	2割水深	8月6日	10:40	34.6	29.8	1.1	8.6	8.0	1.1	3.6	2.9	47	0.074	0.733	2.1
青蓮寺ダム	放流地点	—	8月13日	9:42	30.8	19.4	1.3	8.1	7.4	0.6	3.3	0.4	2	0.010	0.543	1.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月13日	9:46	32.0	29.8	1.4	8.8	8.2	0.9	2.6	1.0	<1	0.012	0.376	5.8
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	8月13日	11:00	27.7	25.9	0.8	8.3	8.4	0.8	1.9	1.3	51	0.012	0.314	1.0
室生ダム	放流地点	—	8月12日	9:56	25.6	27.2	1.6	7.8	7.4	1.0	3.6	1.0	6	0.024	0.678	2.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月12日	9:57	28.7	27.4	1.7	5.0	7.3	2.0	3.7	4.4	1	0.024	0.778	4.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	8月12日	11:10	27.9	26.3	2.9	8.8	8.0	1.5	4.2	6.6	920	0.055	0.746	2.7
比奈知ダム	放流地点	—	8月14日	10:18	31.3	26.3	1.6	8.3	7.8	1.4	2.7	1.4	2	0.012	0.272	5.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月14日	10:16	31.7	28.9	1.7	8.6	8.4	1.1	2.4	1.3	<1	0.011	0.496	3.6
	流入地点(名張川)	2割水深	8月14日	10:56	32.1	28.7	1.4	9.3	8.8	1.0	2.3	3.0	39	0.019	0.362	1.7
布目ダム	放流地点	—	8月7日	11:00	26.8	28.4	2.2	8.2	7.6	1.8	5.3	3.0	18	0.031	0.585	5.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月7日	9:50	26.1	28.9	3.4	8.4	7.7	1.8	5.3	2.3	4	0.033	0.548	16.7
	流入地点(布目川)	2割水深	8月7日	10:14	25.9	25.6	1.3	8.2	7.7	1.5	4.4	3.8	1100	0.049	0.369	1.5
川上ダム	放流地点	—	8月5日	11:45	36.8	26.8	1.2	8.9	7.8	1.1	3.0	2.0	7	0.011	0.444	5.2
	貯水池内基準点	表層0.5m	8月5日	11:50	33.1	26.9	0.8	10.4	7.7	0.8	3.2	1.7	<1	0.008	0.376	4.2
	流入地点(川上川)	2割水深	8月5日	10:47	33.8	26.3	0.7	9.0	8.2	1.0	2.2	2.1	77	0.022	0.517	0.7
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	8月5日	10:00	31.1	28.1	1.1	9.9	8.1	0.7	2.8	2.4	63	0.020	0.381	0.7