

木津川ダム群定期水質調査結果

令和7年9月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	—	9月3日	9:31	32.7	29.9	4.4	9.6	7.5	1.4	3.7	4.9	14	0.041	0.808	12.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月3日	10:25	34.1	30.6	3.3	7.5	7.5	1.4	3.9	4.3	2	0.031	0.718	17.3
	流入地点(名張川)	2割水深	9月3日	10:42	32.6	28.3	1.6	9.2	8.2	1.0	3.5	4.0	40	0.065	0.661	2.6
青蓮寺ダム	放流地点	—	9月10日	9:40	31.8	24.3	3.8	7.1	7.2	1.4	4.2	3.5	12	0.017	0.681	1.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月10日	9:53	33.6	29.3	2.2	7.4	7.5	1.3	3.1	1.4	1	0.009	0.337	5.5
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	9月10日	11:02	27.8	25.7	0.5	8.2	8.2	0.9	2.6	0.9	60	0.009	0.412	0.8
室生ダム	放流地点	—	9月9日	9:42	28.7	27.1	3.5	8.0	7.4	2.0	4.2	3.0	16	0.036	0.906	3.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月9日	9:43	33.0	27.5	3.6	5.5	7.3	2.7	4.2	2.9	8	0.029	1.056	5.2
	流入地点(宇陀川)	2割水深	9月9日	11:02	30.5	28.2	1.3	9.1	8.3	0.5	3.0	2.8	50	0.039	0.728	2.0
比奈知ダム	放流地点	—	9月11日	10:02	26.0	24.2	2.9	8.4	7.5	1.4	3.3	2.3	4	0.015	0.554	5.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月11日	10:03	29.3	28.3	2.9	10.1	8.4	1.0	3.7	2.2	2	0.011	0.303	7.4
	流入地点(名張川)	2割水深	9月11日	10:40	27.8	26.0	1.4	9.4	8.8	1.2	2.2	3.1	60	0.016	0.471	1.2
布目ダム	放流地点	—	9月4日	9:12	27.9	28.7	1.8	7.8	7.5	0.9	4.3	2.1	4	0.017	0.563	6.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月4日	9:35	27.8	29.3	2.3	7.3	7.5	1.4	4.8	2.0	<1	0.022	0.549	8.5
	流入地点(布目川)	2割水深	9月4日	9:47	28.4	25.7	1.8	8.9	8.1	0.8	3.5	2.8	280	0.062	0.843	1.1
川上ダム	放流地点	—	9月2日	10:58	34.1	27.9	1.2	8.8	7.7	0.7	2.9	0.8	8	0.014	0.501	2.4
	貯水池内基準点	表層0.5m	9月2日	9:45	33.7	27.3	1.6	7.6	7.3	0.7	2.9	1.2	<1	0.009	0.442	2.8
	流入地点(川上川)	2割水深	9月2日	10:23	32.9	25.4	1.4	8.9	8.1	0.7	2.2	3.5	140	0.030	0.628	0.7
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	9月2日	9:48	32.8	27.3	1.5	9.5	8.2	0.8	2.3	3.3	710	0.024	0.350	0.9