

木津川ダム群定期水質調査結果

令和8年2月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	2月4日	13:19	10.0	7.0	4.0	13.5	8.7	1.6	3.2	2.8	<1	0.039	1.238	19.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月4日	11:20	8.4	7.1	3.2	12.8	8.5	1.4	3.1	2.3	2	0.028	1.166	16.9
	流入地点(名張川)	2割水深	2月4日	10:45	7.0	4.4	1.5	14.3	8.1	1.1	3.4	1.7	14	0.057	1.348	4.1
青蓮寺ダム	放流地点	-	2月18日	9:59	8.6	6.3	2.7	12.2	7.6	0.5	1.9	1.3	<1	0.011	0.467	0.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月18日	9:44	7.8	6.6	2.4	9.6	7.3	0.7	2.5	1.0	<1	0.009	0.421	1.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	2月18日	11:13	7.2	5.3	0.5	12.8	7.8	0.6	1.8	0.5	<1	0.007	0.496	0.7
室生ダム	放流地点	-	2月17日	9:40	4.8	5.7	1.7	12.6	7.8	1.0	2.7	1.3	1	0.012	0.723	4.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月17日	9:42	5.2	6.1	1.8	12.6	7.8	0.8	2.6	1.4	2	0.009	0.662	5.6
	流入地点(宇陀川)	2割水深	2月17日	10:46	5.1	8.0	5.4	12.8	8.1	0.8	3.1	6.1	30	0.032	1.033	2.2
比奈知ダム	放流地点	-	2月19日	9:59	4.7	4.7	1.3	13.1	7.8	0.9	2.2	1.1	<1	0.006	0.424	3.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月19日	9:56	3.2	5.1	1.2	12.0	7.6	0.6	2.2	1.0	<1	0.005	0.393	3.7
	流入地点(名張川)	2割水深	2月19日	10:31	4.0	4.3	0.5	13.6	8.0	0.6	2.0	0.5	<1	0.003	0.453	0.8
布目ダム	放流地点	-	2月5日	9:33	7.1	6.2	3.1	11.3	7.6	1.2	4.5	2.3	6	0.024	0.823	3.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月5日	10:02	9.3	6.5	3.3	9.9	7.5	0.9	3.7	2.3	<1	0.022	0.809	4.9
	流入地点(布目川)	2割水深	2月5日	10:04	8.3	2.1	4.6	14.5	8.0	1.1	3.5	4.1	58	0.032	0.883	3.5
川上ダム	放流地点	-	2月3日	11:11	5.1	5.1	1.2	13.5	7.9	0.8	2.5	1.0	4	0.007	0.502	2.7
	貯水池内基準点	表層0.5m	2月3日	10:05	4.6	8.6	1.7	10.5	7.5	0.5	3.1	1.1	<1	0.008	0.456	4.1
	流入地点(川上川)	2割水深	2月3日	10:34	5.0	3.2	0.3	13.9	7.9	0.9	1.9	0.2	7	0.009	0.563	0.8
	流入地点(前深瀬川)	2割水深	2月3日	10:03	4.8	3.5	0.2	13.8	7.7	0.7	2.4	0.1	32	0.005	0.371	0.3