

別記様式第13

## 印旛沼アオコ発生状況

令和 6年 7月 26日(金) 天候 晴れ

	確認場所	アオコ発生レベル	アオコの色	におい	写真 No.
1	大和田機場	2	(緑) 黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	(無臭) 弱い・強い・その他( )	1~2
2	臼井観測所	3	(緑) 黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	(無臭) 弱い・強い・その他( )	5~6
3	飯野竜神橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
4	双子公園	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
5	浅間橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
6	山平船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
7	北須賀船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
8	八代付近	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
9	酒直水門	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
10	印旛機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
11	吉高機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
12	吉高船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
13	師戸船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
14	舟戸観測所	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	
15	阿宗橋	3	(緑) 黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	(無臭) 弱い・強い・その他( )	3~4

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



アコ発生状況  
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R6. 7. 26撮影)



アコ発生状況  
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R6. 7. 26撮影)




アコ発生状況  
写真No. 3

・阿宗橋

確認時間：8時52分

(R6. 7. 26撮影)



アコ発生状況  
写真No. 4

・阿宗橋

確認時間：8時52分

(R6. 7. 26撮影)



7月発生状況  
写真No. 5

・臼井観測所

確認時間：9時06分

(R6. 7. 26撮影)



7月発生状況  
写真No. 6

・臼井観測所

確認時間：9時06分

(R6. 7. 26撮影)