

印旛沼アオコ発生状況

令和 6年 8月 23日(金) 天候 晴れ

	確認場所	アオコ発生レベル	アオコの色	におい	写真 No,
1	大和田機場	4	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	1～2
2	臼井観測所	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
3	飯野竜神橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
4	双子公園	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
5	浅間橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
6	山平船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
7	北須賀船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
8	八代付近	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
9	酒直水門	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
10	印旛機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
11	吉高機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
12	吉高船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
13	師戸船着場	3	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	5～6
14	舟戸観測所	4	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	7～8
15	阿宗橋	3	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	3～4

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



7㇁発生状況
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R6. 8. 23撮影)



7㇁発生状況
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R6. 8. 23撮影)



7才発生状況
写真No. 3

・阿宗橋

確認時間：8時48分

(R6. 8. 23撮影)



7才発生状況
写真No. 4

・阿宗橋

確認時間：8時48分

(R6. 8. 23撮影)



7才発生状況
写真No. 5

・ 師戸船着場

確認時間：13時56分

(R6. 8. 23撮影)





7才発生状況
写真No. 6

・ 師戸船着場

確認時間：13時56分

(R6. 8. 23撮影)





7才発生状況
写真No. 7

・舟戸観測所

確認時間：14時04分

(R6. 8. 23撮影)



7才発生状況
写真No. 8

・舟戸観測所

確認時間：14時04分

(R6. 8. 23撮影)

