

印旛沼アオコ発生状況

令和 7年 10月 3日(金) 天候 晴れ

	確認場所	アオコ発生レベル	アオコの色	におい	写真 No.
1	大和田機場	4	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	1~2
2	臼井観測所	3	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	5~6
3	飯野竜神橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
4	双子公園	2	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	7~8
5	浅間橋	2	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	9~10
6	山平船着場	2	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	11~12
7	北須賀船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
8	八代付近	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
9	酒直水門	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
10	印旛機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
11	吉高機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
12	吉高船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
13	師戸船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
14	舟戸観測所	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	
15	阿宗橋	4	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他()	無臭・弱い・強い・その他()	3~4

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



7ㄇ発生状況
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R7. 10. 3撮影)



7ㄇ発生状況
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R7. 10. 3撮影)



7才発生状況
写真No. 3

・阿宗橋

確認時間：8時49分

(R7. 10. 3撮影)



7才発生状況
写真No. 4

・阿宗橋

確認時間：8時49分

(R7. 10. 3撮影)



7才発生状況
写真No. 5

・臼井観測所

確認時間：9時14分

(R7. 10. 3撮影)



7才発生状況
写真No. 6

・臼井観測所

確認時間：9時14分

(R7. 10. 3撮影)



7才発生状況
写真No. 7

・双子公園

確認時間：9時32分

(R7. 10. 3撮影)



7才発生状況
写真No. 8

・双子公園

確認時間：9時32分

(R7. 10. 3撮影)



7㇁発生状況
写真No. 9

・浅間橋

確認時間：9時36分

(R7. 10. 3撮影)





7㇁発生状況
写真No. 10

・浅間橋

確認時間：9時36分

(R7. 10. 3撮影)





7㇁発生状況
写真No. 11

・山平船着場

確認時間：9時47分

(R7. 10. 3撮影)



7㇁発生状況
写真No. 12

・山平船着場

確認時間：9時47分

(R7. 10. 3撮影)