

## 印旛沼アオコ発生状況

令和 2年 7月 20日(月) 天候 曇り

|    | 確認場所   | アオコ発生レベル | アオコの色              | におい             | 写真 No. |
|----|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 1  | 大和田機場  | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 1~2    |
| 2  | 臼井観測所  | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 3~4    |
| 3  | 飯野竜神橋  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 4  | 双子公園   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 5  | 浅間橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 6  | 山平船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 7  | 北須賀船着場 | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 8  | 八代付近   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 9  | 酒直水門   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 10 | 印旛機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 11 | 吉高機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 12 | 吉高船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 13 | 師戸船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 14 | 舟戸観測所  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 15 | 阿宗橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



7㇁発生状況  
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時27分

(R2. 7. 20撮影)





7㇁発生状況  
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時27分

(R2. 7. 20撮影)





7才発生状況  
写真No. 3

・臼井観測所

確認時間：9時01分

(R2. 7. 20撮影)



7才発生状況  
写真No. 4

・臼井観測所

確認時間：9時01分

(R2. 7. 20撮影)

## 印旛沼アオコ発生状況

令和 2年 9月 17日(木) 天候 曇り

|    | 確認場所   | アオコ発生レベル | アオコの色              | におい             | 写真 No. |
|----|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 1  | 大和田機場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 2  | 臼井観測所  | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 3~4    |
| 3  | 飯野竜神橋  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 4  | 双子公園   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 5  | 浅間橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 6  | 山平船着場  | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 5~6    |
| 7  | 北須賀船着場 | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 8  | 八代付近   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 9  | 酒直水門   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 10 | 印旛機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 11 | 吉高機場   | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 7~8    |
| 12 | 吉高船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 13 | 師戸船着場  | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 9~10   |
| 14 | 舟戸観測所  | 3        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 11~12  |
| 15 | 阿宗橋    | 2        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 1~2    |

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



7才発生状況  
写真No. 1

・阿宗橋

確認時間：8時48分

(R2. 9. 17撮影)




7才発生状況  
写真No. 2

・阿宗橋

確認時間：8時48分

(R2. 9. 17撮影)






7才発生状況  
写真No. 3

・臼井観測所

確認時間：9時01分

(R2. 9. 17撮影)




7才発生状況  
写真No. 4

・臼井観測所

確認時間：9時01分

(R2. 9. 17撮影)





7才発生状況  
写真No. 5

・山平船着場

確認時間：10時04分

(R2. 9. 17撮影)





7才発生状況  
写真No. 6

・山平船着場

確認時間：10時04分

(R2. 9. 17撮影)





7才発生状況  
写真No. 7

・吉高機場

確認時間：13時19分

(R2. 9. 17撮影)



7才発生状況  
写真No. 8

・吉高機場

確認時間：13時19分

(R2. 9. 17撮影)



7才発生状況  
写真No. 9

・ 師戸船着場

確認時間：13時54分

(R2. 9. 17撮影)




7才発生状況  
写真No. 10

・ 師戸船着場

確認時間：13時54分

(R2. 9. 17撮影)





7才発生状況  
写真No. 11

・舟戸観測所

確認時間：14時10分

(R2. 9. 17撮影)





7才発生状況  
写真No. 12

・舟戸観測所

確認時間：14時10分

(R2. 9. 17撮影)



# 印旛沼アオコ発生状況確認場所

1. 大和田機場

2. 臼井観測所

3. 飯野電神橋

4. 舟戸観測所

5. 阿宗橋

6. 双子公園

7. 捷水路(浅間橋先)

8. 山平船着場

9. 北須賀船着場


10. 吉高船着場

11. 吉高機場

12. 八代付近

13. 酒直水門

14. 印旛機場



## 印旛沼アオコ発生状況

令和 2年 10月 8日(木) 天候 雨

|    | 確認場所   | アオコ発生レベル | アオコの色              | におい             | 写真 No. |
|----|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 1  | 大和田機場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 2  | 臼井観測所  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 3  | 飯野竜神橋  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 4  | 双子公園   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 5  | 浅間橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 6  | 山平船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 7  | 北須賀船着場 | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 8  | 八代付近   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 9  | 酒直水門   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 10 | 印旛機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 11 | 吉高機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 12 | 吉高船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 13 | 師戸船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 14 | 舟戸観測所  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 15 | 阿宗橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



7才発生状況  
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時38分

(R2. 10. 8撮影)




7才発生状況  
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時38分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 3

・阿宗橋

確認時間：9時01分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 4

・阿宗橋

確認時間：9時01分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 5

・臼井観測所

確認時間：9時15分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 6

・臼井観測所

確認時間：9時15分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 7

・飯野竜神橋

確認時間：9時43分

(R2. 10. 8撮影)




7才発生状況  
写真No. 8

・飯野竜神橋

確認時間：9時43分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 9

・双子公園

確認時間：9時53分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 10

・双子公園

確認時間：9時53分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 11

・浅間橋

確認時間：9時57分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 10

・浅間橋

確認時間：9時57分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 13

・山平船着場

確認時間：10時16分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 14

・山平船着場

確認時間：10時16分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 15

・北須賀船着場

確認時間：10時31分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 16

・北須賀船着場

確認時間：10時31分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 17

・八代付近

確認時間：10時45分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 18

・八代付近

確認時間：10時45分

(R2. 10. 8撮影)






7才発生状況  
写真No. 19

・印旛機場

確認時間：13時05分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 20

・印旛機場

確認時間：13時05分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 21

・酒直水門

確認時間：13時24分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 22

・酒直水門

確認時間：13時24分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 23

・吉高機場

確認時間：13時34分

(R2. 10. 8撮影)






7才発生状況  
写真No. 24

・吉高機場

確認時間：13時34分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 25

・吉高船着場

確認時間：13時40分

(R2. 10. 8撮影)




7才発生状況  
写真No. 26

・吉高船着場

確認時間：13時40分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 27

・ 師戸船着場

確認時間：14時01分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 28

・ 師戸船着場

確認時間：14時01分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 29

・舟戸観測所

確認時間：14時13分

(R2. 10. 8撮影)





7才発生状況  
写真No. 30


・舟戸観測所

確認時間：14時10分

(R2. 10. 8撮影)



# 印旛沼アオコ発生状況確認場所



1. 大和田機場

2. 臼井観測所

3. 飯野電神橋

14. 舟戸観測所

13. 師戸船着場

15. 阿宗橋

4. 双子公園

5. 捷水路(浅間橋先)

6. 山平船着場

7. 北須賀船着場

12. 吉高船着場

11. 吉高機場

8. 八代付近

9. 酒直水門

10. 印旛機場

## 印旛沼アオコ発生状況

令和 2年 10月 30日(金) 天候 曇り

|    | 確認場所   | アオコ発生レベル | アオコの色              | におい             | 写真 No. |
|----|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 1  | 大和田機場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 2  | 臼井観測所  | 2        | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 1~2    |
| 3  | 飯野竜神橋  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 4  | 双子公園   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 5  | 浅間橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 6  | 山平船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 7  | 北須賀船着場 | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 8  | 八代付近   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 9  | 酒直水門   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 10 | 印旛機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 11 | 吉高機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 12 | 吉高船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 13 | 師戸船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 14 | 舟戸観測所  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |
| 15 | 阿宗橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) |        |

※写真撮影はアオコ発生レベル2以上を対象とし、別添に添付すること。



7才発生状況  
写真No. 1

・ 臼井観測所

確認時間：9時06分

(R2. 10. 30撮影)



7才発生状況  
写真No. 2

・ 臼井観測所

確認時間：9時06分

(R2. 10. 30撮影)

# 印旛沼アオコ発生状況確認場所



1. 大和田機場

## 印旛沼アオコ発生状況

令和 2年 11月 26日(木) 天候 曇りのち晴れ

|    | 確認場所   | アオコ発生レベル | アオコの色              | におい             | 写真 No. |
|----|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 1  | 大和田機場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 1~2    |
| 2  | 臼井観測所  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 5~6    |
| 3  | 飯野竜神橋  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 7~8    |
| 4  | 双子公園   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 9~10   |
| 5  | 浅間橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 11~12  |
| 6  | 山平船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 13~14  |
| 7  | 北須賀船着場 | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 15~16  |
| 8  | 八代付近   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 17~18  |
| 9  | 酒直水門   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 21~22  |
| 10 | 印旛機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 19~20  |
| 11 | 吉高機場   | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 23~24  |
| 12 | 吉高船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 25~26  |
| 13 | 師戸船着場  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 27~28  |
| 14 | 舟戸観測所  | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 29~30  |
| 15 | 阿宗橋    | なし       | 緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( ) | 無臭・弱い・強い・その他( ) | 3~4    |



7才発生状況  
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 3

・阿宗橋

確認時間：9時04分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 4

・阿宗橋

確認時間：9時04分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 5

・臼井観測所

確認時間：9時18分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 6

・臼井観測所

確認時間：9時18分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 7

・飯野竜神橋

確認時間：9時52分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 8

・飯野竜神橋

確認時間：9時52分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 9

・双子公園

確認時間：10時01分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 10

・双子公園

確認時間：10時01分

(R2. 11. 26撮影)





7才口発生状況  
写真No. 11

・浅間橋

確認時間：10時07分

(R2. 11. 26撮影)



7才口発生状況  
写真No. 12

・浅間橋

確認時間：10時07分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 13

・山平船着場

確認時間：10時25分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 14

・山平船着場

確認時間：10時25分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 15

・北須賀船着場

確認時間：10時41分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 16

・北須賀船着場

確認時間：10時41分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 17

・八代付近

確認時間：10時55分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 18

・八代付近

確認時間：10時55分

(R2. 11. 26撮影)






7才発生状況  
写真No. 19

・印旛機場

確認時間：12時55分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 20

・印旛機場

確認時間：12時55分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 21

・酒直水門

確認時間：13時16分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 22

・酒直水門

確認時間：13時16分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 23

・吉高機場

確認時間：13時23分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 24

・吉高機場

確認時間：13時23分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 25

・吉高船着場

確認時間：13時28分

(R2. 11. 26撮影)





7才発生状況  
写真No. 26

・吉高船着場

確認時間：13時28分

(R2. 11. 26撮影)






7才発生状況  
写真No. 27

・ 師戸船着場

確認時間：14時00分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 28

・ 師戸船着場

確認時間：14時00分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 29

・舟戸観測所

確認時間：14時10分

(R2. 11. 26撮影)



7才発生状況  
写真No. 30

・舟戸観測所

確認時間：14時10分

(R2. 11. 26撮影)