

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/9/27	2022/9/27	2022/9/27	2022/9/27
時刻	-	12:41	12:16	11:08	11:36
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	24.5	27.2	28.2	27.9
水温	°C	25.0	26.0	25.3	27.0
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.57	2.10	1.80	1.50
色相	-	淡黄褐濁	無色透明	無色透明	無色透明
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.6(14°C)	7.7(14°C)	7.8(14°C)	7.6(15°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	5.6	5.7	7.4	4.2
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	8.5	4.7	5.3	4.4
浮遊物質 (SS)	mg/L	17	3	3	4
アンモニア性窒素	mg/L	0.4	<0.1	<0.1	0.2
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.6	0.4	1.1
カルシウム	mg/L	1.0	0.4	0.7	0.6
全窒素	mg/L	2.1	1.9	1.1	1.7
全リン [T-P]	mg/L	0.18	0.15	0.12	0.13
リン酸性リン	mg/L	0.13	0.13	0.076	0.098
クロロフィルa	μg/L	14	6	41	25