

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/10/20	2022/10/20	2022/10/20	2022/10/20
時刻	-	11:42	11:12	10:04	10:35
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	18.0	20.3	19.3	20.1
水温	°C	18.0	19.4	18.8	19.3
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.60	>2.20	1.50	1.10
色相	-	淡黄褐濁	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄褐濁
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.8(18°C)	7.6(18°C)	7.8(18°C)	7.5(18°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.1	5.4	6.2	3.7
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.6	5.6	7.3	5.5
浮遊物質 (SS)	mg/L	16	3	7	5
アンモニア性窒素	mg/L	0.4	<0.1	0.2	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.5	1.2	0.3	1.1
カルシウム	mg/L	0.8	0.3	0.7	0.4
全窒素	mg/L	2.2	1.5	1.1	1.6
全リン [T-P]	mg/L	0.17	0.15	0.11	0.10
リン酸性リン	mg/L	0.12	0.13	0.059	0.079
クロロフィルa	μg/L	7	4	45	11