

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬 F P	倉橋 F P	猿田 F P
水質分析項目	単位				
調査日	－	2024/12/18	2024/12/18	2024/12/18	2024/12/18
時刻	－	9:23	9:55	11:00	10:30
管理所	－	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	－	晴	晴	晴	晴
気温	℃	8.0	11.5	12.2	10.3
水温	℃	7.8	10.5	10.2	10.2
透視度	cm	－	－	－	－
透明度	m	0.95	1.70	2.00	0.85
色相	－	淡黄褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑濁
臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	－	8.2 (25.0℃)	7.8 (25.0℃)	7.6 (25.1℃)	8.3 (25.0℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	13	10	7.4	11
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	5.4	3.4	6.7	9.0
浮遊物質 (SS)	mg/L	13	3	3	12
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.6	2.7	0.4	2.0
ケルダール窒素	mg/L	0.6	0.3	0.6	1.4
全窒素	mg/L	3.3	3.1	1.1	3.4
全リン	mg/L	0.10	0.090	0.14	0.13
オルトリン酸態リン	mg/L	0.071	0.083	0.14	0.055
クロロフィルa	μg/L	50	7	7	55