

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	－	2024/4/22	2024/4/22	2024/4/22	2024/4/22
時刻	－	14:05	13:37	13:06	12:35
管理所	－	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	－	曇	曇	曇	曇
気温	℃	17.1	19.0	18.0	18.8
水温	℃	17.6	18.5	18.0	18.0
透視度	cm	－	－	－	－
透明度	m	0.55	0.84	>2.15	1.15
色相	－	淡黄褐濁	淡黄褐濁	淡黄色透	淡黄褐濁
臭気	－	弱下水臭	弱カビ臭	弱カビ臭	弱カビ臭
水素イオン濃度 (pH)	－	9.0 (24.7℃)	8.3 (24.7℃)	8.5 (24.8℃)	9.3 (24.8℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	12	9.6	10	15
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	8.6	6.2	4.9	7.9
浮遊物質 (SS)	mg/L	29	9	<1	8
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.7	0.4	0.5
ケルダール窒素	mg/L	0.9	0.9	0.6	1.1
全窒素	mg/L	1.5	1.7	1.0	1.6
全リン	mg/L	0.20	0.12	0.071	0.098
オルトリン酸態リン	mg/L	0.17	0.10	0.059	0.081
クロロフィルa	μg/L	80	27	4	49