

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	－	2024/5/23	2024/5/23	2024/5/23	2024/5/23
時刻	－	14:00	13:30	12:50	12:20
管理所	－	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	－	曇	曇	曇	曇
気温	℃	23.8	23.0	23.8	23.5
水温	℃	21.0	21.5	21.6	21.6
透視度	cm	－	－	－	－
透明度	m	0.58	1.05	1.36	1.28
色相	－	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
臭気	－	弱かび臭	弱かび臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	－	7.6 (25.2℃)	7.6 (25.1℃)	9.6 (24.8℃)	7.7 (24.9℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.0	6.0	15	6.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	7.6	6.5	5.7	5.9
浮遊物質 (SS)	mg/L	21	6	1	5
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.8	0.9	<0.1	0.9
ケルダール窒素	mg/L	1.0	0.9	0.4	0.7
全窒素	mg/L	1.8	1.8	0.4	1.6
全リン	mg/L	0.098	0.14	0.038	0.11
オルトリン酸態リン	mg/L	0.087	0.097	0.006	0.074
クロロフィルa	μg/L	10	2	10	7