

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/4/20	2022/4/20	2022/4/20	2022/4/20
時刻	-	9:22	9:55	10:27	10:58
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	曇	曇	小雨	小雨
気温	°C	15.8	15.8	15.9	15.1
水温	°C	15.6	15.6	15.7	15.9
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.70	1.40	2.10	0.90
色相	-	淡黄褐濁	淡緑色透	無色透明	淡黄褐濁
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7(16°C)	7.9(15°C)	9.1(15°C)	8.8(14°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.0	8.6	12	11
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	5.4	4.7	5.0	5.6
浮遊物質 (SS)	mg/L	13	3	2	7
アンモニア性窒素	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.3	1.4	0.5	1.0
カルシウム	mg/L	0.7	0.4	0.6	0.6
全窒素	mg/L	1.9	1.6	0.9	1.7
全リン [T-P]	mg/L	0.14	0.085	0.038	0.080
リン酸性リン	mg/L	0.075	0.057	0.012	0.030
クロロフィルa	μg/L	26	10	14	53