

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/5/19	2022/5/19	2022/5/19	2022/5/19
時刻	-	13:03	12:28	11:18	11:47
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	26.2	23.9	23.1	23.0
水温	°C	21.2	22.7	21.7	22.0
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.70	1.70	2.10	0.80
色相	-	淡緑色濁	淡黄緑透	無色透明	淡黄緑透
臭気	-	弱植物臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.6(11°C)	7.7(12°C)	9.8(12°C)	7.7(12°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.0	6.9	12	7.1
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.8	5.1	5.0	6.1
浮遊物質 (SS)	mg/L	13	2	1	10
アンモニア性窒素	mg/L	0.3	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.0	1.2	<0.1	1.1
カルシウム	mg/L	0.8	0.4	0.3	0.5
全窒素	mg/L	1.7	1.5	0.3	1.4
全リン [T-P]	mg/L	0.16	0.096	0.021	0.099
リン酸性リン	mg/L	0.11	0.081	0.005	0.049
クロロフィルa	μg/L	11	4	4	23