

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/6/14	2022/6/14	2022/6/14	2022/6/14
時刻	-	9:32	10:09	10:57	11:31
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	曇	曇	晴	曇
気温	°C	18.9	19.2	20.1	19.3
水温	°C	21.0	21.2	21.2	21.1
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.72	1.74	>3.06	0.90
色相	-	淡黄褐濁	淡黄褐透	無色透明	淡黄褐濁
臭気	-	弱植物臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.9(14°C)	7.7(12°C)	7.5(14°C)	7.6(13°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.4	6.1	3.2	4.1
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	7.5	5.8	5.0	7.2
浮遊物質 (SS)	mg/L	20	8	2	10
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.2	0.1	1.2
カルシウム	mg/L	0.9	0.5	0.5	0.6
全窒素	mg/L	1.8	1.5	0.5	1.6
全リン [T-P]	mg/L	0.14	0.11	0.13	0.12
リン酸性リン	mg/L	0.073	0.095	0.11	0.077
クロロフィルa	μg/L	42	6	6	24