

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/7/21	2022/7/21	2022/7/21	2022/7/21
時刻	-	9:28	10:01	10:35	11:06
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	29.2	27.6	29.1	29.5
水温	°C	27.1	28.4	26.3	27.2
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.55	0.90	1.60	1.30
色相	-	淡黄褐濁	淡黄色濁	淡黄色濁	無色透明
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	8.0(13°C)	7.7(14°C)	7.3(13°C)	7.5(13°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.9	3.9	2.4	3.6
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	7.1	5.8	6.4	5.2
浮遊物質 (SS)	mg/L	9	7	3	4
アンモニア性窒素	mg/L	0.2	0.1	0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.9	1.0	0.1	0.9
カルシウム窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.5
全窒素	mg/L	1.9	1.4	0.7	1.5
全リン [T-P]	mg/L	0.15	0.16	0.17	0.14
リン酸性リン	mg/L	0.081	0.13	0.12	0.11
クロロフィルa	μg/L	43	12	23	16