

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2022/8/18	2022/8/18	2022/8/18	2022/8/18
時刻	-	12:36	12:02	11:00	11:37
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	曇	曇	雨	雨
気温	°C	25.3	22.7	23.2	23.5
水温	°C	28.8	28.2	27.1	27.2
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.50	1.10	1.50	1.10
色相	-	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄褐透	淡黄緑透
臭気	-	弱植物臭	弱植物臭	弱植物臭	弱植物臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.6(18°C)	7.6(18°C)	7.5(19°C)	7.5(18°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	4.9	3.7	2.2	2.3
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.5	4.1	5.0	3.9
浮遊物質 (SS)	mg/L	25	6	2	3
アンモニア性窒素	mg/L	0.3	0.1	<0.1	0.2
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.8	1.1	0.4	0.8
カルシウム	mg/L	0.9	0.4	0.5	0.5
全窒素	mg/L	1.6	1.5	1.0	1.3
全リン [T-P]	mg/L	0.18	0.14	0.086	0.14
リン酸性リン	mg/L	0.14	0.13	0.061	0.12
クロロフィルa	μg/L	25	6	9	6