ウイングロードラジエーター等修理業務　仕様書

第1章

第1節　適　　用

本仕様書は、ウイングロードラジエーター等修理業務（以下「業務」という。）に適用する。

第2節　業務概要

本業務は、機構所有の車両1台（ウイングロード）のラジエーター液の漏れが判明したため、ラジエーターAssy等交換により修理するものである。交換時に液漏れの解消のために追加作業等の必要が生じた場合は、受注者と発注者で協議のうえ、設計変更を行う。

また交換作業で発生した廃材等については、受注者において適切に処分する。

2－1　契約期間

契約締結の翌日から30日間とする。

2－2　施行場所

群馬県前橋市古市町386番地　独立行政法人水資源機構利根川上流総合管理所群馬用水管理所および受注者指定場所

第3節　業務内容等

3－1　業務内容

1）車両1台(日産　ウイングロード）のラジエーターAssy等交換

ラジエーターAssy交換	1個
ラジエーターキャップ交換	1個
その他作業上必要なショートパーツ交換	1式
ロング・ライフ・クーラント（LLC）交換	6．6リットル（満タン）※

※LLCの希釈濃度は最低でも30%とし、50%を上限とすること

2）廃材処分

3－2　車両の引き取り及び引き渡し

受注者は、2－2に示す群馬用水管理所（古市町386番地）から本業務の車両を引き取り、修理完了後は群馬用水管理所に引き渡し（納車）を行うものとする。

第2章　そ の 他

第1節　疑義等


1　本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。


2　修理後1年以内に重大な瑕疵が見つかった場合は、受注者の責任において整備しなければならない。

3　修理の実施において、当該車両等を損傷した場合は受注者の責において補修しなければならない。

以上

【参考： ラジエーター液漏れ状況写真】





※令和8年3月自動車検査更新済

A

記録年月日	令和　6年　3月　4日

自動車検査証記録事項

[redacted]

1.基本情報

自動車登録番号又は車両番号	群馬　５０１　す　６３１５				
車台番号	[redacted]				
登録年月日／交付年月日	平成 15年　3月　19日	初度登録年月	平成 15年　3月	有効期間の満了する日	令和　8年　3月 18日

2.所有者・使用者情報

所有者の氏名又は名称	独立行政法人水資源機構
所有者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２　[11005 0073]
使用者の氏名又は名称	独立行政法人水資源機構　群馬用水総合事業所
使用者の住所	群馬県前橋市古市町３８６　[10500 0273]
使用の本拠の位置	＊＊＊

3.車両詳細情報

車名	ニッサン　[213]								
型式	ＵＡ－ＷＦＹ１１			原動機の型式	ＱＧ１５				
自動車の種別	小　型	用途	乗用	自家用・事業用の別	自家用				
車体の形状	ステーションワゴン　[003]			乗車定員	5人	最大積載量	－kg		
車両重量	1180kg	車両総重量	1455kg	長さ	441cm	幅	169cm	高さ	147cm
前前軸重	700kg	前後軸重	－kg	後前軸重	－kg	後後軸重	480kg	総排気量又は定格出力	kW 1.49 L
燃料の種類	ガソリン			型式指定番号	11690	類別区分番号	0070		

4.備考

［群馬］，継続検査，［ＯＳＳ］
自動車重量税額　￥３７，８００
令和１２年度エネルギー消費効率（ＷＬＴＣモード燃費値）算定未了
令和２年度エネルギー消費効率（ＪＣ０８モード燃費値）算定未了
令和２年度エネルギー消費効率（ＷＬＴＣモード燃費値）算定未了
平成２７年度エネルギー消費効率（ＪＣ０８モード燃費値）算定未了
平成２２年度燃費基準達成車
［走行距離計表示値］１７６，０００ｋｍ（令和６年３月４日）
［旧走行距離計表示値］１６１，４００ｋｍ（令和４年２月２２日）
平成１０年騒音規制車
［受検種別］指定整備車
［検査時の点検整備実施状況］点検整備記録簿記載あり
［受検形態］指定整備工場
［整備工場コード］４６－００８１７
以下余白

令和8年10月31日現在
走行距離計：　198,334km

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ＩＤ	[redacted]

[redacted]

[redacted]