

(状況写真) 除塵車日立建機探照灯の位置 (7.9.30撮影) バケットから撮影



探照灯は全部で7カ所

バケット側から撮影
アーム上2カ所



バケット側から撮影
ブーム上2カ所

左が不良のため、交換



バケット側から撮影
運転席上2カ所



バケット側から撮影
運転席右1カ所

不良のため、交換