
1. 水位•雨量状況

台風18号の影響により、10 月5日朝から黒部川流域に 降り出した雨は、2日間以上 にわたって降り続き、6日10 時に府馬地点で時間17mm の降雨を記録しました。総 雨量は155mmでした。

利根川本川の流量も多かったこともあり、10月6日の満潮時に2回ほど、水防団待機水位を超えましたが、排水機場と連携した黒部川水門の操作により、黒部川貯水池周辺のはん濫の危険性を低下させました。



10.00 15.00 10.00 01.00 0.00

10.00

2. 機場等操作状況

0.00

			0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00	0:00 3:00	6:00 9:00 12:00
	大倉排水機場				
排	[2. 1m³/s × 2台]	(時間)			
	一之分目揚排水機場				
ъk	[3m³/s × 2台]	(時間)	3m3/s×2台(1:30~7:10)3m3/s×2台(10/6 9:00~10/7 17:00)	3m	3/s×2台(4:00~
,,,	豊排水機場				
機	[3m³/s × 2台]	(時間)	3m3/s×2台(10/6 17:05~10/7 16:00)		
l	黒部排水機場				
場	[6m³/s × 2台]	(時間)	6m3/s×1台(1:58~) 6m3/s×2台(10/6 12:10~10/7		
			6m3/s×2台(2:04~7:11)		
	黒 部 川 水 門		全門全開(3:08~5:07) 全門全開(12:27~14:06)、(17:47~19:57)、(20:58~22:17)		
		(時間)	全門半開(5:19~11:39) 全門半開(14:06~14:18)		
	備考			凡例:	運転状況

10.00 15.00 10.00 01.00