

# 早明浦ダム再生事業の進捗状況 (令和6年9月版)

(独) 水資源機構  
池田総合管理所  
早明浦ダム再生事業推進室



# 工事の進捗状況

## ① ダム左岸下流より

3号工事用道路

骨材貯蔵ビン

バッチャープラント



削孔位置

## ② ダム右岸下流より



## ③ 3号工事用道路より（削孔箇所への施工状況）



# 工事の進捗状況


## ④ 右岸上流より



上流仮締切設置イメージ

## ⑤ 上流仮締切の仮組立状況

### 上流仮締切扉体



### 底蓋

