


撮影日:令和6年9月19日



### ① ダム左岸下流より

3号工事用道路 骨材貯蔵ビン

バッチャープラント



## ② ダム右岸下流より



③ 3号工事用道路より(削孔箇所の施工状況)



### ④ 右岸上流より



### ⑤ 上流仮締切の仮組立状況

### 上流仮締切扉体



### 底蓋

