


早明浦ダム再生事業の進捗状況 (令和6年8月版)

(独) 水資源機構
池田総合管理所
早明浦ダム再生事業推進室

工事の進捗状況

撮影日：令和6年8月26日



工事の進捗状況

① ダム左岸下流より

3号工事用道路

骨材貯蔵ビン

バッチャープラント



削孔位置

② ダム右岸下流より



③ 3号工事用道路より（削孔箇所への施工状況）




④ 右岸上流より



⑤ 上流仮締切の仮組立状況

上流仮締切扉体



底蓋

