


# 早明浦ダム再生事業の進捗状況 (令和6年11月版)

(独) 水資源機構  
池田総合管理所  
早明浦ダム再生事業推進室

# 工事の進捗状況

撮影日：令和6年11月21日



# 工事の進捗状況


## ① ダム左岸下流より



## ② ダム右岸下流より




## ③ 削孔箇所の施工状況



# 工事の進捗状況

## ④ 右岸上流より



上流仮締切設置イメージ

## ⑤ 上流仮締切の仮組立状況

### 上流仮締切扉体



### 底蓋

