

早明浦ダム再生事業の進捗状況 (令和7年5月版)




早明浦ダム再生事業推進室

撮影日: 令和7年5月26日


工事進捗状況

撮影日: 令和7年5月26日



工事進捗状況

撮影日:令和7年5月26日



①ダム上流側工事




令和6年8月



令和7年5月



上流仮締切内の様子
(上から見た写真)



堤体削孔部に設置した放流管の一部
(堤体削孔の下流側から見た写真)

②ダム下流側工事




令和6年8月



令和7年5月

③ダム下流側工事



令和7年5月



令和6年8月



令和6年11月



令和7年2月

④ 堤体削孔およびコンクリート打設





〈堤体削孔の進捗〉R7.5月末

	削孔延長	削孔済の長さ
1号	約40m	—
2号	約40m	約25m
3号	約40m	約40m(貫通)

〈コンクリート打設の進捗〉R7.5月末

総打設量	打設済みの量
約180,000m ³	約 28,000m ³

早明浦ダム断面図



令和7年5月